



STAN ISTNIEJĄCY

- orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej
- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
- pokrycie dachów głównych z dachówki ceramicznej esówki, w partii okapu pozostało kilka warstw dachówki karpiówki
- pokrycie wieży z blachy stalowej ocynkowanej układanej w karo na helmie dolnym a na rąbek na helmie górnym

STAN PROJEKTOWANY

- orynnowanie z blachy tytanowo - cynkowej o wymiarach jak orynnowanie istniejące
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
- pokrycie dachów głównych z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę
- pokrycie wieży z blachy tytanowo-cynkowej na rąbek na helmie dolnym i górnym

temat rysunku:		RZUT DACHU	
obiekt / temat:			
Remont ratusza w Nowym Warpnie			
adres:			
działka nr 961 obręb Nowe Warpno			
inwestor:			
Gmina Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1; 72-022 Nowe Warpno			
projektant / architektura		podpis:	
mgr inż. arch. Paweł Kaliczyński upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2010			
sprawdzający / architektura		podpis:	
mgr inż. arch. Mariusz Pawelczak upr. nr 13/Sz/2002			
branża:		rys. nr:	
ARCHITEKTURA		5	
miejsce i data:		skala:	
NOWOGARD sierpień 2010		1:50	
faza:		strona projektu:	
INWENTARYZACJA / P.B. / P.W			